

Oppdrag

Reg.nr. Chassisnr. Gjeldende status **Klarmarkert** Rekvidert av Produksjon 2019.4.6
 Oppdragsnr. Modell **SUZUKI SWIFT 4WD** Type **Besikt.oppdrag** Rekvideringsstidspunkt **16.10.2019 09:36:50** 06.11.2019 12:36
 KOMBIS

Oppdragshode Verkstedsdata Tiltak Resultat/R

Besiktigelsesdato 16.10.2019

Objekt

Reg.nr. []

Kjøretøygruppe Personbil/ stasjonsvogn

Merke/modell

Modellkode Finn **18(28134-2018)**

Merke/modell/Årsmod. SUZUKI SWIFT 4WD KOMBIS 2018

Dato førstegang reg. 02.10.2018

Avlest km-stand 1

Alarm Ikke vurdert

Gear

Type dekk Sommer

Godkjent dekkdybde Ja Nei

Chassisnummer JSAAZD

Fargekode

Lakktype 3

Starttid lakk 77

Miksing av tonfyller

Karosserikode A2L412

Betaler

Type Selskapstakst Privattakst

Navn []

Adresse []

Postnr./-sted Finn []


Telefon []

Skade

Skadetype Kasko

Skadedato *Velg en dato*

Skadestørrelse Liten

Skadeområde  Mekanisk

Verkstedsnotater

Objekt innkommet 15.10.2019

Ordrenummer (deler) []

BM ID/navn Ta Finn []

Meldinger

Til BM []

Fra BM []

Kode som ikke skal brukes:
 28133
 28134
 Bilmodellene går ikke på det norske markedet og deler vil være borte i tiltaksbildet